



**COMUNE DI TAORMINA**  
**Città Metropolitana di Messina**

**Ordinanza Sindacale n. 1 del 05/01/2018**

Repertorio Generale n. 12 del 05/01/2018

**Oggetto: IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, CON PROCEDURA DI SOMMA  
URGENZA RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI BLOCCHI CELLE  
1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> -3<sup>^</sup>/A E 3<sup>^</sup>/B CIMITERO DI TAORMINA..**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### Ordinanza Sindacale n. 1 del 05/01/2018

**Oggetto: IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI BLOCCHI CELLE 1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup>/A E 3<sup>^</sup>/B CIMITERO DI TAORMINA..**

IL SINDACO

Atteso che in data 4 gennaio 2018 a seguito venti forti da nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte, precipitazioni e temporali, dalla parte nord-ovest del Cimitero comunale di Taormina si è distaccata in più parti una enorme massa di guaina in asfalto coprente i tetti dei blocchi celle sezioni 1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> - 3<sup>^</sup>/A e 3<sup>^</sup>/B (costruiti negli anni 1950-1970);

che la grande massa di guaina valutata in circa 100-200 Kg caduta nel corridoio di utilizzo degli utenti per visita ai defunti (circa 400 loculi) da una altezza di 9 metri non ha causato danni gravi a persone e cose;

che il distacco della massa rimanente da schiarificare (valutabile in 200 Kg) può comportare notevoli danni a persone e cose;

Che tali condizioni di gravissima criticità sono confermate da sopralluoghi ed immagini fotografiche;

**Considerato** che, a salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata è necessario intervenire rapidamente per la messa in sicurezza del tetto onde evitare possibili e prevedibili infiltrazioni di acqua piovana che potrebbero causare instabilità dell'intero blocco delle sezioni 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>/A e 3<sup>^</sup>/B

**Visto** l'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i.;

**ORDINA**

Per i motivi espressi in narrativa:

1. L'immediata esecuzione dei lavori, con procedura di somma urgenza, per la messa in sicurezza del tetto, onde evitare possibili e prevedibili infiltrazioni di acqua piovana che potrebbero causare instabilità dell'intero blocco delle sezioni 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>/A e 3<sup>^</sup>/B e danni gravi a persone e cose
2. Dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi alla persona di eseguire i lavori di messa in sicurezza dei blocchi delle 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup>, 3<sup>^</sup>/A e 3<sup>^</sup>/B del Cimitero comunale di Taormina centro.

**Sottoscritta dal Sindaco**

- **(GIARDINA ELIGIO)**  
**con firma digitale**



# COMUNE DI TAORMINA

## Città Metropolitana di Messina

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina N. 1 del 05/01/2018

**Oggetto:** IMMEDIATA ESECUZIONE DEI LAVORI, CON PROCEDURA DI SOMMA URGENZA RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI BLOCCHI CELLE 1<sup>^</sup> - 2<sup>^</sup> -3<sup>^</sup>/A E 3<sup>^</sup>/B CIMITERO DI TAORMINA..

Registrazione Albo on-line n. 13/2018

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15gg. Consecutivi, dal 05/01/2018 al 20/01/2018

Taormina li, 23/01/2018

Sottoscritta dal Responsabile  
Albo Pretorio  
(MOLINO MASSIMILIANO)  
con firma digitale