



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

LAVORI: di somma urgenza ripristino delle condizioni di sicurezza dei blocchi celle 1 – 2 – 3A e 3B cimitero di Taormina centro.

IMPRESA: Scinardo Antonino, con sede in Giardini Naxos, via Chianchitta n. 302, P. IVA: 02086010838;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

- che in data 4 Gennaio 2018, a seguito di venti forti da nord-occidentali, con raffiche di burrasca forte precipitazioni e temporali, dalla parte nord-ovest del Cimitero Comunale di Taormina si è distaccata in più parti una enorme massa di guaina in asfalto comprendente i tetti dei blocchi delle sezioni 1 – 2 – 3A e 3B (costruiti negli anni 1950 – 1970);

- che la grande massa di guaina valutata in circa 100-200 Kg caduta nel corridoio di utilizzo degli utenti per visita ai defunti (circa 400 Loculi) da una altezza di 9 metri non ha causato danni gravi a persone e cose;

- che il distacco della massa rimanente da scarificare (valutabile in 200 Kg) può comportare notevoli danni a persone e cose;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 1 del 05.01.2018 che da dato mandato al Responsabile Area Servizi alla Persona di eseguire i lavori di messa in sicurezza per somma urgenza, dei blocchi delle sezioni 1 – 2 – 3A e 3B cimitero di Taormina centro, al fine di evitare gravi danni a persone e cose;

Visto il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in data 05.01.2018, si è provveduto immediatamente all'esecuzione dei lavori col rito di somma urgenza, affidando, alla ditta Scinardo Antonino, con sede in Giardini Naxos, via Chianchitta n. 302, consistenti nella scarificazione delle guaine esistenti nei tetti dei blocchi 2 – 3A e 3B, sistemazione tetti e coibentazione con guaina dei tetti blocchi 1 – 2 – 3A e 3B, raccolta, pulizia e trasporto materiali speciali di risulta in discarica;

- i lavori hanno avuto inizio in data 05.01.2018 e sono stati conclusi in data 25.01.2018;

VISITA DI CONTROLLO

Il sottoscritto Geom. Sorbello Carmelo Roberto, in qualità di Direttore dei Lavori, il giorno 01.02.2018, si è recato nei luoghi ove sono stati eseguiti i lavori di somma urgenza ripristino delle condizioni di sicurezza dei blocchi delle sezioni 1 – 2 – 3A e 3B cimitero di Taormina centro ed alla presenza del Sig. Scinardo Antonino nella qualità di Amministratore della ditta Scinardo Antonino, con sede in Giardini Naxos, via Chianchitta n. 302, P. IVA: 02086010838, ha proceduto, alla ricognizione dei luoghi constatando: la loro realizzazione;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Geom. Sorbello Carmelo Roberto, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ;
- che l'impresa ha firmato il Consuntivo Finale dei Lavori senza riserve;
- che durante i lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA TERRITORIO ED AMBIENTE

Importo complessivo dei lavori, così distinti:

- Lavori eseguiti	€ 15.537,20
- I.V.A. del 22 %	€ 3.418,18
Totale	€ 18.955,38

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta Scinardo Antonino, con sede in Giardini Naxos, via Chianchitta n. 302, P. IVA: 02086010838, sono stati regolarmente eseguiti, e liquida il credito della ditta che ammonta a € 18.955,38 I.V.A. inclusa.

Diconsi € 18.955,38 (Diciottomilanovecentocinquantacinque/38) delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo credito per il servizio di cui é oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Taormina li 01.02.2018

L'IMPRESA
Scinardo Antonino
DITTA SCINARDO ANTONINO
IMPRESA EDILE
Via Chianchitta Naxos n. 302
98035 GIARDINI NAXOS (ME)
Cod. Fisc. SCN NNN 63T03 B66CM
Partita IVA 02086010838

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Sorbello Carmelo Roberto

