



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
Area Territorio ed Ambiente

OGGETTO: LAVORI *di pulizia detriti di pietrisco in un tratto di strada della parte bassa della contrada Pali - C.I.G : Z2525ACB2A*

DITTA: CRISAFULLI ANTONINO con sede a Taormina 89039 (ME), Via Francavilla n. 221 P.I.: 03198830832.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 375 del 09.11.2018, sono stati affidati, alla Ditta CRISAFULLI ANTONINO con sede a Taormina 89039 (ME), Via Francavilla n. 221 P.I. 03198830832, i "*Lavori di pulizia detriti di pietrisco in un tratto di strada della parte bassa della contrada Pali* ", per l'importo stabilito pari ad € 1.440,00, oltre ad I.V.A. 22% € 316,80 per un totale di € 1.756,80;
- che l'affidamento di che trattasi è stato finanziato con fondi Comunali ed è impegnata la somma di € 1.756,80 alla Missione 1, Programma 105, Macroaggregato 103, Imp.1084 del Bilancio 2018
- che i lavori hanno avuto inizio in data 09.11.2018 e sono stati conclusi in data 14.11.2018.

VISITA DI CONTROLLO

La sottoscritta Arch. Ramona Ponturo, in qualità di Direttore dei Lavori, il giorno 19.11.2018, si è recata nei luoghi ove sono stati eseguiti i lavori di pulizia detriti di pietrisco in un tratto di strada della parte bassa della contrada Pali ed alla presenza del Sig. CRISAFULLI ANTONINO, nella qualità di titolare della omonima ditta, con sede a Taormina 89039 (ME), Via Francavilla n. 221 P.I. :03198830832, ha proceduto, alla ricognizione dei luoghi constatando:

- che i lavori così come previsti sono stati realizzati;
- che gli interventi sono stati realizzati a regola d'arte;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

A seguito alle risultanze della visita di cui sopra, la sottoscritta Arch. Ramona Ponturo, n.q. di Direttore dei Lavori, considerato:

- che gli interventi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che durante il servizio l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che l'Impresa ha firmato il consuntivo finale senza riserve.

Importo complessivo dei lavori, così distinti:

Importo lavori	€ 1.440,00 +
I.V.A. del 22 %	€ 316,80 =
Importo Totale	€ 1.756.80

CERTIFICA

Che gli interventi sopra descritti, eseguiti dalla Ditta **CRISAFULLI ANTONINO**, nella qualità di titolare della omonima ditta, con sede a Taormina 89039 (ME), Via Francavilla n. 221 P.I. :03198830832, sono stati regolarmente realizzati e liquida il credito della ditta che ammonta ad € **1.440,00** I.V.A. esclusa, diconsi (euromillequattrocentoquaranta/00) delle quali si propone il pagamento alla Ditta suddetta a tacitazione di ogni suo credito per il servizio di cui é oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Taormina li 19.11.2018

L'IMPRESA

Crisafulli Antonino

IMPRESA CRISAFULLI ANTONINO
 TRATTORISTA C/TERZI - MOVIMENTO TERRA
 Via Francavilla, 221
 98039 TRAPPITELLO TAORMINA (ME)
 C. F.: CRS NNN 61A05 L042B
 P. IVA: 03198830832

Il Direttore dei lavori

Arch. Ramona Ponturo

Ramona Ponturo

